

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по науке  
Республиканского унитарного  
предприятия «Белорусский  
государственный институт  
метрологии»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника  
Департамента по ликвидации послед-  
ствий катастрофы на Чернобыльской  
АЭС Министерства по чрезвычайным  
ситуациям Республики Беларусь

Т.А. Коломиец



«30»

2011 г.

Н.Н. Цыбулько

«30»

2011 г.

### МЕТОДИКА

выполнения измерений при проведении радиационного контроля,  
осуществляемого при заготовке и реализации металломолома,  
разделке транспортных средств (оборудования) на металломолом

МВИ.МН 4194-2011

Разработчик:

Республиканское унитарное предприятие  
«Белорусский государственный институт  
метрологии»

Минск 2011

## Содержание

1	Область применения.....	3
2	Нормативные ссылки.....	3
3	Термины и определения.....	4
4	Общие положения.....	5
5	Точность измерений.....	6
6	Средства измерений.....	6
7	Метод измерений.....	7
8	Условия выполнения измерений.....	8
9	Требования к квалификации операторов.....	9
10	Требования безопасности, охраны окружающей среды.....	9
11	Подготовка к выполнению измерений.....	9
12	Выполнение измерений.....	10
13	Контроль стабильности.....	13
14	Оформление результатов измерений.....	14
15	Радиационная безопасность.....	14
	Приложение А Форма журнала радиационного контроля заготавливаемого металломолома.....	16
	Приложение Б Форма протокола измерений.....	17
	Приложение В Форма заключения на партию металломолома по результатам радиационного контроля.....	18
	Приложение Г Оценивание неопределенности измерения МД гамма-излучения на радиометре-дозиметре МКС-АТ1125.....	19
	Библиография.....	22



## **1 Область применения**

1.1 Методика выполнения измерений при проведении радиационного контроля, осуществляемого при заготовке и реализации металлолома, при разделке транспортных средств (оборудования) на металлолом, (далее – методика) разработана на основании Санитарных правил и норм СанПиН 2.6.1.8-2-2003 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» и устанавливает порядок проведения измерений мощности эквивалентной дозы (МД) гамма-излучения, плотности потока альфа- и бета-частиц при заготовке и реализации лома черных и цветных металлов на территории Республики Беларусь, включая транспортные средства (оборудование), предназначенные к разделке на металлолом, с целью выявления в металлоломе локальных источников ионизирующего излучения и/или радиоактивного загрязнения.

1.2 Методика не предназначена для радиационного контроля загрязненного радионуклидами металлолома, который образуется в результате утилизации элементов конструкций и технологического оборудования, имеющих радиоактивное загрязнение по условиям эксплуатации (при выводе из эксплуатации ядерных энергетических установок, ядерных физических научных, экспериментальных установок, судов с атомными энергетическими установками, атомных электростанций и т. п.).

1.3 Методика не предназначена для радиационного контроля металла и металлоконструкций, вывозимых с территорий зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселения, на которых установлен контрольно-пропускной режим. Радиационный контроль указанных материалов осуществляется до их вывоза и включает выполнение измерений плотности потока альфа-частиц и плотности потока бета-частиц при вывозе материалов с территории зоны эвакуации (отчуждения) и территории государственного радиационно-экологического заповедника, плотности потока бета-частиц при вывозе материалов с других территорий, на которых установлен контрольно-пропускной режим. Количество точек измерения должно быть не менее одной на квадратный или погонный метр. Измерению подлежат также места возможного накопления радиоактивных веществ. Вывоз данных материалов с указанных территорий для использования в качестве металлолома разрешается только при условии соответствия показателей радиационной безопасности установленных для металлолома (плотность потока альфа-частиц не более 0,04 част./( $\text{с}\cdot\text{см}^2$ ), плотность потока бета-частиц не более 0,4 част./( $\text{с}\cdot\text{см}^2$ )). Последующее выполнение измерений при проведении входного радиационного контроля указанных материалов в качестве металлолома и радиационного контроля при его реализации, оформление документов осуществляют по настоящей методике.

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящей методике использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты (далее – ТНПА):



- СТБ 2026-2010 Металлы черные вторичные. Общие технические условия;
- ТКП 8.003-2011 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Проверка средств измерений. Правила проведения работ;
- ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия;
- СанПиН 2.6.1.8-2-2003 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома.

### **3 Термины и определения**

В настоящей методике применяют следующие термины и определения:

**3.1 Металлолом** (лом и отходы цветных и черных металлов) - отходы производства и потребления, образовавшиеся из пришедших в негодность или утративших потребительские свойства изделий промышленного и бытового назначения, их частей, оборудования, механизмов, конструкций, транспортных средств, военной техники и др., пригодные только для переработки, содержащие цветные и/или черные металлы.

**3.2 Заготовка металлолома** – хозяйственная деятельность по сбору, скупке, извлечению и перемещению металлолома к месту временного хранения, переработки и/или конечного потребления в металлургическом производстве.

**3.3 Реализация металлолома** – продажа или передача на возмездной или безвозмездной основе заготовленного и/или переработанного металлолома третьим лицам.

**3.4 Контролер лома и отходов** – лицо, прошедшее специальную подготовку и имеющее удостоверение на право проверки металлолома на взрывобезопасность, радиационную и химическую безопасность [1].

**3.5 Надфоновая мощность дозы** – мощность эквивалентной дозы гамма-излучения за вычетом вклада гамма-излучения природного радиационного фона.

**3.6 Локальный источник** – отдельный фрагмент металлолома, вблизи поверхности которого (на расстоянии не более 0,1м) значение надфоновой мощности дозы (надфоновой МД) гамма-излучения от содержащихся в нем радионуклидов превышает 0,2 мкЗв/ч.

**3.7 Радиоактивное загрязнение** – в рамках настоящей методики, наличие в металлоломе фрагментов, содержание радионуклидов в которых создает плотность потока альфа-частиц более 0,04 част./( $\text{с}\cdot\text{см}^2$ ), либо плотность потока бета-частиц более 0,4 част./( $\text{с}\cdot\text{см}^2$ ).

**3.8 Максимальная мощность дозы (ММД)** – максимальное зарегистрированное значение надфоновой МД гамма-излучения содержащихся в металлоломе радионуклидов вблизи поверхности (на расстоянии не более 0,1 м) партии (фрагмента).



### **3.9 Партия металлома:**

- отдельно расположенное количество металлома, подготовленное к загрузке в транспортное средство и предназначенное к реализации;
- количество лома черных и цветных металлов одного вида, одной группы, сорта, марки, отгружаемое в одной единице транспортных средств (платформа, вагон, автомашине, грузовой контейнер и т.д.) и сопровождаемое одним документом о качестве.

**3.10 Природный радиационный фон** – в контексте настоящей методики, мощность дозы гамма-излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных и техногенных радионуклидов, распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы.

## **4 Общие положения**

**4.1** Радиационный контроль металлома осуществляется подразделением радиационного контроля (далее – ПРК), аккредитованным в установленном порядке или прошедшим процедуру оценки и проверки качества выполнения измерений.

**4.2** Организация, в состав которой входит ПРК, должна иметь лицензию на право осуществления деятельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения.

**4.3** Настоящая методика обеспечивает:

- определение наличия надфоновой МД гамма-излучения от 0,05 мкЗв/ч;
- выявление находящихся в партии металлома локальных источников гамма-излучения;
- определение наличия плотности потока альфа-частиц, превышающей 0,04 част./( $\text{с}\cdot\text{см}^2$ );
- определение наличия плотности потока бета-частиц, превышающей 0,4 част./( $\text{с}\cdot\text{см}^2$ ).

**4.4** Входному радиационному контролю подлежит весь поступающий в организацию металлом.

**4.5** Входной радиационный контроль металлома проводится по уровню МД гамма-излучения и должен обеспечивать обнаружение в металломе локальных источников или его радиоактивного загрязнения гамма-излучающими радионуклидами.

**4.6** В зависимости от объема поступающего в организацию металлома для проведения его входного радиационного контроля могут использоваться как автоматические стационарные средства непрерывного радиационного контроля (специальные ворота, стойки и т. п.), так и носимые средства радиационного контроля (специализированные поисковые приборы, радиометры, высокочувствительные гамма-дозиметры и т. п.).

**4.7** Настоящая методика устанавливает требования к выполнению измерений при проведении радиационного контроля металлома с использованием носимых приборов.



4.8 При заготовке металлолома возможно попадание в него локальных источников либо металлических изделий, имеющих радиоактивное загрязнение.

Чаще всего на практике встречаются следующие ситуации:

- наличие локальных источников вследствие попадания в металлолом шкал, тумблеров, приборов и их частей со светосоставами постоянного действия на основе  $^{226}\text{Ra}$ , источников из уровнемеров, плотномеров, дефектоскопов, датчиков обледенения, радионуклидных индикаторов дыма, загрязненных радионуклидами контейнеров для хранения и перевозки радиоактивных источников ( $^{60}\text{Co}$ ,  $^{90}\text{Sr}$ ,  $^{137}\text{Cs}$ ,  $^{170}\text{Tu}$ ,  $^{192}\text{Ir}$ ,  $^{239}\text{Pu}$ ,  $^{241}\text{Am}$  и др.);
- наличие труб и технологического оборудования с поверхностным радиоактивным загрязнением в результате осаждения природных радионуклидов при добыче нефти и газа, а также при получении воды из артезианских скважин;
- наличие технологического оборудования (элементы вентсистем и др.), металлом с поверхностным радиоактивным загрязнением в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- наличие изделий из металла с повышенным содержанием радионуклидов вследствие попадания в него радиоактивных веществ при переплавке.

## 5 Точность измерений

Границы погрешности измерений МД гамма-излучения и плотности потока альфа- и бета-частиц по настоящей методике зависят от применяемых средств измерений, и не должны превышать 30 % ( $P = 0,95$ ). Пример расчета неопределенности измерения МД гамма-излучения дозиметром-радиометром МКС-АТ1125 приведен в приложении Г.

## 6 Средства измерений

6.1 Для выполнения измерений при проведении радиационного контроля металлолома используются:

### Дозиметр-радиометр МКС-1117М:

- блоки детектирования гамма-излучения БДГ-03(05) с пределами основной относительной погрешности измерения МД  $\pm 20\%$  в диапазоне от 0,03 до 300(100) мкЗв/ч;
- блоки детектирования бета-излучения БДПБ-01(02) с пределами основной относительной погрешности измерения плотности потока бета-частиц  $\pm 20\%$  в диапазоне от 1 до  $5 \cdot 10^5$  (от 0,5 до  $1,5 \cdot 10^5$ ) част./( $\text{мин} \cdot \text{см}^2$ );
- блоки детектирования альфа-излучения БДПА-01(02) с пределами основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа-частиц  $\pm 20\%$  в диапазоне от 0,1 до  $10^5$  (от 0,05 до  $5 \cdot 10^4$ ) част./( $\text{мин} \cdot \text{см}^2$ );

### Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130:

- при измерении МД гамма-излучения с пределами основной относительной погрешности измерения  $\pm 20\%$  в диапазоне от 0,1 до  $10^4$  мкЗв/ч;

- при измерении плотности потока бета-частиц с пределами основной относительной погрешности измерения  $\pm 20\%$  в диапазоне от 10 до  $10^4$  част./( $\text{мин}\cdot\text{см}^2$ );

#### **Дозиметр-радиометр МКС-АТ1125:**

- при измерении МД гамма-излучения с пределами основной относительной погрешности измерения  $\pm 15\%$  в диапазоне от 0,03 до 300 мкЗв/ч;
- блок детектирования бета-излучения БДПС-02 с пределом основной относительной погрешности измерения плотности потока бета-частиц  $\pm 20\%$  в диапазоне от 6 до  $10^6$  част./( $\text{мин}\cdot\text{см}^2$ );
- блок детектирования альфа-излучения БДПС-02 с пределом основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа-частиц  $\pm 20\%$  в диапазоне от 2,4 до  $10^6$  част./( $\text{мин}\cdot\text{см}^2$ );

#### **Радиометр-дозиметр МКС-01 «Советник»**

- при измерении МД гамма-излучения с пределами основной относительной погрешности измерения  $\pm 25\%$  в диапазоне от 0,05 до 100 мкЗв/ч.

#### **Прибор комбинированный РКС-107**

- при измерении МД гамма-излучения с пределами основной относительной погрешности измерения:

$\pm 30\%$  в диапазоне от 0,1 до 9,99 мкЗв/ч;  
 $\pm 25\%$  в диапазоне от 10 до 99,9 мкЗв/ч;  
 $\pm 20\%$  в диапазоне от 100 до 999 мкЗв/ч;

#### **Гигрометр-термометр цифровой ГТЦ-1:**

- диапазон измерения температуры от минус 30 °C до плюс 60 °C;
- диапазон измерения влажности воздуха от 10 % до 100 % без конденсации влаги.

6.2 Средства измерений должны быть поверены в соответствии с ТКП-8.003-2011.

6.3 Допускается использовать другие средства измерений, внесенные в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и имеющие метрологические характеристики, не хуже указанных.

6.4 При измерении МД гамма-излучения допускается использовать приспособления для выполнения дистанционных измерений (удлинительные штанги, штативы и другие вспомогательные устройства).

### **7 Метод измерений**

Принцип действия блоков детектирования (БД) дозиметра-радиометра МКС-1117М основан на использовании высокочувствительного метода сцинтилляционной дозиметрии. Принцип работы обеспечивает непрерывность процесса измерения, вычисление «скользящих» средних значений и оперативное представление получаемой информации на табло, статистическую обработку результатов измерений, п. 1.4.1.1 [2].



В МКС-АТ1125 реализован спектрометрический метод измерения, при котором энергетический диапазон регистрации разбит на 256 каналов. В режиме дозиметра каналы сгруппированы в 13 интервалов, п.1.4.1 [3].

Принцип действия дозиметра-радиометра МКС-АТ6130 основан на регистрации импульсов, генерируемых в газоразрядном счетчике Гейгера-Мюллера под воздействием гамма- и бета-излучения. Преобразование временных распределений в непосредственно измеряемые физические величины (мощность дозы и плотность потока) осуществляется автоматически, п.п. 1.4.1-1.4.2 [4].

В радиометре-дозиметре МКС-01 «Советник» применяется сцинтиляционный БД типа БДКГ-И-01. Вспышки света, возникающие в кристалле детектора под действием гамма-излучения, регистрируются фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). Электрический сигнал с выхода ФЭУ обрабатывается электронными узлами БД. Управление прибором осуществляется микропроцессорным устройством, снабженным специализированным программным обеспечением [5].

При попадании в рабочие объемы счетчиков РКС-107 гамма-квантов или бета-частиц на нагрузках счетчиков появляются импульсы, средняя частота следования которых пропорциональна измеряемой МД гамма-излучения или плотности потока бета-частиц п.5.2 [6].

## **8 Условия выполнения измерений**

Рабочие условия эксплуатации приборов изложены в руководствах по эксплуатации или паспортах на применяемые средства измерений.

Для приведенных в настоящей методике средств измерений рабочие условия выполнения измерений следующие:

### **Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М**

Температура окружающего воздуха – от минус 30 °С до плюс 50 °С.

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах – до 95 %.

### **Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130**

Температура окружающего воздуха – от минус 20 °С до плюс 55 °С.

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах – до 95 %.

### **Дозиметр-радиометр МКС-АТ1125**

Температура окружающего воздуха – от минус 20 °С до плюс 50 °С.

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах – до 90 %.

### **Радиометр-дозиметр МКС-01 «Советник»**

Температура окружающего воздуха – от минус 10 °С до плюс 40 °С.

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С – до 90 %.

### **Прибор комбинированный РКС-107**

Температура окружающего воздуха – от минус 10 °С до плюс 40 °С.

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С – до 90 %.

При измерении плотности потока альфа- и бета-частиц поверхность металлолома должна быть сухой и не иметь материалов или предметов, препятствующих проведению измерений.

## **9 Требования к квалификации операторов**

К работе по проведению радиационного контроля металлолома допускаются прошедшие обучение в области радиационного контроля специалисты, освоившие настоящую методику, руководства по эксплуатации используемых средств измерений, а также требования СанПиН 2.6.1.8-2-2003, и СанПиН 2.6.1.8-8-2002 (ОСП-2002), и имеющие соответствующие свидетельства.

## **10 Требования безопасности, охраны окружающей среды**

При подготовке к работе и проведении измерений соблюдают требования следующих ТНПА:

- ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000);
- СанПиН 2.6.1.8-8-2002 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002);
- СанПиН 2.6.1.8-2-2003 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома.

При выполнении измерений соблюдают требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на используемые средства измерений и вспомогательные устройства.


Работа с применяемыми по настоящей методике средствами измерений не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

## **11 Подготовка к выполнению измерений**

11.1 Подготовку приборов к выполнению измерений МД гамма-излучения, плотности потока бета-частиц и плотности потока альфа-частиц выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации применяемых средств измерений.

11.2 Для проведения входного радиационного контроля поступающего в организацию металлолома и складирования подготовленного к реализации металлолома выделяют площадки с природным радиационным фоном не более 0,2 мкЗв/ч.

11.3 Контролируют природный радиационный фон на площадках, предназначенных для контроля и складирования металлолома, в узлах сетки 3м × 3м на расстоянии 1 м от земли (поверхности). Измерение МД гамма-излучения проводится до статистической погрешности измерения 15 %. Если в применяемом средстве измерения отсутствует функция определения статистической погрешности измерения (например, РКС-107), то измерение МД гамма-излучения



в одной точке выполняют трижды и за результат измерения принимают среднее значение.

11.4 Результаты измерения радиационного фона на площадках, предназначенных для контроля и складирования металлолома, регистрируют в рабочем журнале (с указанием результатов измерения во всех точках). Периодичность измерения радиационного фона устанавливается организацией, осуществляющей контроль.

## 12 Выполнение измерений

Металлолом должен быть подвергнут радиационному контролю в следующих случаях:

- при приемке металлолома, в т. ч. в пунктах сбора металлолома;
- при подготовке партии металлолома к транспортированию и реализации;
- при обследовании транспортных средств (оборудования), предназначенных к разделке на металлолом.

### 12.1 Порядок выполнения измерений при приемке металлолома

12.1.1 Каждое транспортное средство, доставившее металлолом в заготовительную организацию, помещают на контрольную площадку и подвергают входному радиационному контролю.

12.1.2 В первую очередь контролер лома и отходов осуществляет визуальный контроль наличия локальных источников по п. 4.8 настоящей методики.

12.1.3 Последующий контроль надфоновой МД гамма-излучения осуществляют с использованием дозиметра-радиометра (далее – прибор). Контроль проводят вдоль бортов транспортного средства по линиям, параллельным поверхности земли с расстоянием между линиями 0,5-1,0 м в зависимости от высоты кузова. При этом датчик прибора перемещают вдоль каждой линии на расстоянии не более 0,1 м от обследуемой поверхности транспортного средства со скоростью не более 0,2 м/с, контролируя показания прибора.

12.1.4 При работе с прибором может быть установлен порог, при превышении которого включается звуковая и/или визуальная сигнализация. Процедура установки и изменения пороговых уровней осуществляется согласно руководству по эксплуатации на применяемое средство измерения.

12.1.5 Если по данным измерений надфоновая МД гамма-излучения не превышает значения 0,2 мкЗв/ч при отсутствии в металлоломе локальных источников гамма-излучения, подтвержденном визуальным контролем, то результаты входного радиационного контроля считаются положительными и металлолом может быть принят без ограничений по фактору радиационной безопасности.



## 12.2 Порядок выполнения измерений при подготовке партии металлолома к транспортированию и реализации

12.2.1 Перед погрузкой в транспортное средство партия металлолома должна быть идентифицирована, т. е. на нее должен быть составлен документ, в котором указаны вид, количество металлолома, а также реквизиты его получателя.

12.2.2 При проведении радиационного контроля партии металлолома, подготовленной для реализации, контролируют:

- надфоновую МД гамма-излучения (контроль наличия локальных источников);
- наличие поверхностного загрязнения альфа-активными радионуклидами (плотность потока альфа-частиц более  $0,04 \text{ част.}/(\text{с}\cdot\text{см}^2)$ );
- наличие поверхностного загрязнения бета-активными радионуклидами (плотность потока бета-частиц более  $0,4 \text{ част.}/(\text{с}\cdot\text{см}^2)$ ).

12.2.3 Металлолом укладывают штабелем шириной 2,0 - 3,0 м и высотой не более 0,5 м так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его боковым сторонам (рисунок 1).




Рисунок 1 - Схема контроля партии металлолома при подготовке к транспортированию и реализации  
(пунктирными линиями обозначены условные маршрутные линии)

12.2.4 Для каждого используемого прибора определяют контрольные показания радиационного фона (контрольный фоновый уровень). Для этого выбирают точку в 10-15 м от штабеля металлолома, размещают датчик прибора на высоте 0,6-0,8 м над поверхностью площадки и проводят измерение радиационного фона до достижения 15 % статистической погрешности. Если в применяемом средстве измерения отсутствует функция определения статистической погрешности измерения (например, РКС-107), то измерение радиационного фона выполняют трижды и за результат измерения принимают среднее значение

12.2.5 Составляют условную схему обследования штабеля металлолома. Для этого поверхность партии условно разбивают на части прямыми линиями (маршрутные линии), проведенными с интервалом 0,5-1 м в направлении, удобном для перемещения прибора.

12.2.6 Контроль наличия локальных источников осуществляют в следующем порядке:

- датчик прибора последовательно перемещают вдоль каждой из намеченных маршрутных линий со скоростью не более 0,2 м/с, удерживая его на расстоянии не более 0,1 м над поверхностью контролируемого штабеля металлолома;
- для приборов с цифровой индикацией оператор контролирует результаты измерений и сравнивает их с контрольным фоновым уровнем через каждые 0,5 м;
- если измерения не выявили точек, в которых показания прибора превышают контрольный фоновый уровень, то считают, что партия металлолома не содержит локальных источников;
- при обнаружении точки, в которой показания прибора превышают величину контрольного фонового уровня, прервав перемещение по маршрутной линии, оператор тщательно обследует прилегающую часть штабеля на наличие локальных источников;
- сканируя (обследуя) прилегающую поверхность штабеля и используя пустоты в штабеле металлолома, пытаются максимально приблизить детектор прибора к месту предполагаемого расположения локального источника, ориентируясь на возрастание показаний прибора, выделяют зону превышения надфонового значения МД гамма-излучения 0,2 мкЗв/ч и наносят ее на масштабную схему обследования штабеля металлолома, которую прилагают к протоколу измерений;
- по наибольшему значению измеряемой величины определяют и маркируют точку максимума, наносят ее на масштабную схему и заносят в протокол измерений показания прибора в этой точке.

После завершения этой процедуры продолжают поиск локальных источников вдоль маршрутных линий.

12.2.7 При обнаружении превышения контрольного фонового уровня в точках максимума (ММД) проводят измерения плотности потоков альфа- и бета-частиц.

12.2.8 По результатам контроля составляют протокол измерения по форме приложения Б, содержащий результаты измерений, к которому прикладывают масштабную схему партии металлолома с нанесенными на нее зонами превышения фонового контрольного уровня и точками максимумов (ММД).

12.2.9 В случае обнаружения локальных источников и/или радиоактивного загрязнения масштабная схема с отмеченным их месторасположением передается владельцу партии металлолома для проведения работ по исключению локальных источников и фрагментов с радиоактивным загрязнением из партии в установленном порядке под контролем органа, осуществляющего государственный санитарный надзор.

12.2.10 Для партий металлолома, направляемых на экспорт, либо следующих транзитом через территорию Республики Беларусь, определяют МД гамма-излучения вдоль бортов загруженного металлоломом и подготовленного к отправке транспортного средства по п.12.1.3\*.

12.2.11 Дополнительный объект радиационного контроля - транспортное средство, предназначенное для перевозки металлолома. Радиационный контроль состоит в радиометрическом обследовании внешних поверхностей каждой транспортной единицы. Критерием положительного результата контроля в этом случае служит условие непревышения контрольного фонового уровня.

### **12.3 Порядок радиационного обследования транспортных средств (оборудования), предназначенных для разделки на металлолом**


12.3.1 Транспортное средство (оборудование) допускается к разделке на металлолом на территории Республики Беларусь без каких-либо ограничений по фактору радиационной безопасности при отсутствии на нем локальных источников, радиоактивного загрязнения альфа- и бета-излучающими радионуклидами и при надфоновой МД гамма-излучения на расстоянии не более 0,1 м от поверхности не более 0,2 мкЗв/ч.

12.3.2 Порядок выполнения измерений при обследовании транспортных средств (оборудования) такой же, как при контроле металлолома при реализации партии (п. 12.2 настоящей методики).

## **13 Контроль стабильности**

13.1 Контроль стабильности результатов измерений МД гамма-излучения выполняют путем сравнения текущего значения МД с контрольным. При соблюдении условия по формуле (13.1) прибор считается работоспособным, измерения стабильными.

\* Для металлолома, не содержащего радионуклиды, измеренные величины МД гамма-излучения всегда меньше фоновых, т. к. имеет место ослабление фонового гамма-излучения от грунта за счет его экранирования слоем обследуемого металлолома. Поэтому превышение МД гамма-излучения над фоном косвенно указывает на то, что в металлоломе присутствуют гамма-излучающие радионуклиды.



$$\frac{|\dot{H}_t - \dot{H}_{контр}| \cdot 100\%}{\dot{H}_{контр}} \leq 20\%, \quad (13.1)$$

где  $\dot{H}_{контр}$  - контрольное значение МД – среднее значение МД, полученное по результатам измерения от контрольного источника либо в контрольной точке в течение месяца, предшествующего началу контроля, мкЗв/ч;  
 $\dot{H}_t$  – текущее значение МД.

## **14 Оформление результатов измерений**

14.1 Результаты измерений, выполняемых при проведении радиационного контроля заготовляемого металлолома, заносятся в рабочий журнал согласно Приложению А.

14.2 По результатам радиационного контроля партии металлолома, предназначенной для реализации, оформляют протокол в соответствии с Приложением Б.

14.3 По результатам обследования транспортных средств (оборудования), предназначенных для разделки на металлолом, оформляют протокол в соответствии с Приложением Б.

14.4 Результат измерения плотности потока бета- и альфа-частиц в некоторых приборах указывается в единицах (част./мин·см<sup>2</sup>). Поскольку плотности потока бета- и альфа-частиц нормируются в единицах (част./с·см<sup>2</sup>), то значения плотности потока в (част./мин·см<sup>2</sup>) надо разделить на 60 и этот результат вносить в протокол.


14.5 На партию металлолома, подготовленную для реализации и загруженную к отправке транспортной единицей, заготовительная организация на основании протокола измерений выдает заключение по форме согласно Приложению В с указанием срока его действия, который не может превышать трех рабочих дней.

14.6 Каждая партия металлолома должна сопровождаться удостоверением, подтверждающим взрывобезопасность, химическую и радиационную безопасность металлолома, которое оформляют в соответствии с формой, приведенной в [1].

## **15 Радиационная безопасность**

15.1 Партия металлолома, максимальная надфоновая мощность дозы гамма-излучения вблизи поверхности которой не превышает 0,2 мкЗв/ч, не имеющая локальных источников и поверхностного загрязнения альфа- и бета-активными радионуклидами, допускается к использованию на территории Республики Беларусь без каких-либо ограничений по показателям радиационной безопасности.

15.2 При обнаружении металлолома, который по результатам радиационного контроля не может быть допущен к использованию без ограничения, организация, проводившая радиационный контроль, а также владелец металло-



лома своевременно информируют об этом органы или учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

15.3 Партия металлолома, транспортные средства или оборудование, которые по результатам радиационного контроля не могут быть допущены к использованию, помещаются на заранее отведенную площадку, огораживаются по периметру стойками с натянутой на них бело-красной лентой и обозначаются знаками радиационной опасности.

15.4 Дальнейшее обращение с загрязненным металлоломом, транспортными средствами или оборудованием, предназначенным для разделки на металлолом, в соответствии с гл. 7 СанПиН 2.6.1.8-2-2003 владелец металлолома осуществляет по согласованию с органами или учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

Разработал:

Начальник исследовательского отдела  
радиационной метрологии БелГИМ

В.И.Макаревич



**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**

**\*Форма журнала радиационного контроля заготовляемого металлоизделия**

Наименование организации \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Журнал начат      « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.  
 Журнал окончен    « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

Ответственный за ведение журнала:

Ф.И.О.

С « \_\_\_\_\_ »

20 \_\_\_\_\_ г. ПО « \_\_\_\_\_ »

Ф.И.О.

С « \_\_\_\_\_ »

20 \_\_\_\_\_ г. ПО « \_\_\_\_\_ »

№ п/п	Цага	Наименование (вид) поступившего металлоизделия, масса, кг	Номер и дата приходной накладной или других документов на груз, поставщик	Место проведения измерения	Наименование средства измерения, заводской номер, дата последней поверки	Значение природного радиационного фона, МКЗВ/ч	МЛ гамма-излучения, МКЗВ/ч	ММД гамма-излучения, МКЗВ/ч	Ф.И.О. и подпись проводившего радиационный контроль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\*Заполняется представителем ИРК.



**Приложение Б**  
 (рекомендуемая)  
**Форма протокола измерений\***

Ведомственная принадлежность организации \_\_\_\_\_

Наименование организации \_\_\_\_\_

Наименование ПРК \_\_\_\_\_

Юридический адрес организации \_\_\_\_\_

Аттестат аккредитации (№, дата выдачи, срок действия) \_\_\_\_\_

Лицензия на право деятельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения (№, дата выдачи, срок действия) \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Фамилия, инициалы

(подпись)

" \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ**  
 " \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

Лист \_\_\_\_\_

Листов \_\_\_\_\_

1. Наименование организации - заказчика: \_\_\_\_\_

2. Место проведения измерений, адрес: \_\_\_\_\_

3. Дата проведения испытаний: « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

4. ТНПА, устанавливающие требования к объекту: \_\_\_\_\_

5. ТНПА, устанавливающие метод измерений: \_\_\_\_\_

6. Характеристика объекта (масса, вид) \_\_\_\_\_

7. Средства измерений: \_\_\_\_\_  
 (прибор, зав. №, сведения о поверке)

8. Условия измерений (температура, влажность, радиационный фон):

**9. Результаты измерений**

Идентификация партии металлома	Номер точки измерения (согласно схеме)	Надфоновая МД гамма-излучения, мкЗв/ч	Значение показателя радиационной безопасности по ТНПА, мкЗв/ч	Плотность потока бета-частиц, част./(с·см <sup>-2</sup> )	Значение показателя радиационной безопасности по ТНПА, част./(с·см <sup>-2</sup> )	Плотность потока альфа-частиц, част./(с·см <sup>-2</sup> )	Значение показателя радиационной безопасности по ТНПА, част./(с·см <sup>-2</sup> )
1	2	3	4	5	6	7	8
			0,2		0,4		0,04

Измерения выполнил: \_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.)

Заключение: \_\_\_\_\_

Руководитель ПРК: \_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Настоящий протокол оформлен на \_\_\_\_\_ листах в \_\_\_\_\_ экземплярах и направлен:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Размножение протокола возможно только с письменного разрешения руководителя ПРК

\* Заполняется представителем ПРК



**Приложение В**  
**(обязательное)**  
**Форма**  
**заключения на партию металлома по результатам**  
**\* радиационного контроля**

Наименование ПРК

Юридический адрес ПРК

Аттестат аккредитации (№, дата выдачи, срок  
действия)

Лицензия на право деятельности, связанной с осуществле-  
нием контроля радиоактивного загрязнения (№, дата выда-  
чи, срок действия)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник цеха (участка)

Фамилия, инициалы

(подпись)

" " 20\_\_ г.

Наименование организации, выдавшей заключение:

Заключение на партию металлома № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 20\_\_\_\_ г.  
по результатам радиационного контроля

Наименование и адрес организации, которой выдано заключение

№ договора поставки, грузополучатель

Общее количество (масса) и вид металлома

Государственный номер транспортной единицы

№ протокола и дата измерений:

Заключение о соответствии контролируемых параметров значениям показателей радиационной безопасности по ТНПА (в случае несоответствия указать конкретные значения)

Условия транспортирования металлома:

Срок действия заключения

\* Заполняется, учитывается и выдается представителем организации – заготовителя металлома (орга-  
низации, реализующей металлом).



## Приложение Г

(информационное)

### Оценивание неопределенности измерения МД гамма-излучения радиометром-дозиметром МКС-АТ1125

По результатам однократного измерения при температуре +30 °C, влажности 70 % МД гамма-излучения получены следующие данные:

$$\dot{H} = 0,12 \text{ мкЗв/ч} \text{ при статистической погрешности } \varepsilon(A) = 15 \text{ \%}.$$

Модель измерения: В общем случае результат измерения МД гамма-излучения дозиметром-радиометром МКС-АТ1125 (прибором) можно выразить как:

$$\dot{H} = \dot{H}_{md} + P_{01} + P_{02} + P_{03} + P_{04}$$

где:

Величина	Единица измерения	Определение или описание
$\dot{H}_{md}$	мкЗв/ч	результат измерения МД гамма-излучения, индицируемый на экране прибора
$P_{01}$	мкЗв/ч	поправка на основную погрешность прибора
$P_{02}$	мкЗв/ч	поправка на дополнительную погрешность при изменении температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур относительно нормальных условий
$P_{03}$	мкЗв/ч	поправка на дополнительную погрешность при изменении относительной влажности до 90 % от нормальных условий
$P_{04}$	мкЗв/ч	поправка на дополнительную погрешность при изменении напряжения питания прибора относительно номинальной величины 6 (+1,2; -0,4) В

#### 1. Оценивание значений и стандартных неопределенностей входных величин

Входная величина: $\dot{H}_{md}$	Тип оценивания неопределенности: А Вид распределения: нормальный Значение оценки: 0,12 мкЗв/ч Относительная стандартная неопределенность: 7,5 %
Относительная случайная (статистическая) погрешность результата однократного измерения МД гамма-излучения при доверительной вероятности 0,95 составила 15 %. Тогда относительная стандартная неопределенность, обусловленная случайной (статистической) погрешностью, рассчитывается по формуле для нормального распределения и составляет 15 %/2=7,5 %	
Входная величина: $P_{01}$	Тип оценивания неопределенности: В Вид распределения: нормальный Значение оценки: 0 мкЗв/ч Интервал возможных значений: ± 15 % Относительная стандартная неопределенность: 7,5 %



Согласно паспортных данных на прибор - пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы составляют  $\pm 15\%$ . Как правило, оценка предела допускаемой основной погрешности прибора получается из ряда повторных наблюдений случайно изменяющегося процесса.

Таким образом, можно предположить нормальный закон распределения для значений поправки, и тогда относительная стандартная неопределенность рассчитывается на основании установленных пределов основной относительной погрешности  $u(H_{01}) = 15\%/2 = 7,5\%$

Входная величина: $H_{02}$	Тип оценивания неопределенности: В Вид распределения: прямоугольный Интервал возможных значений: $\pm 10\%$ Значение оценки: 0 мкЗв/ч Относительная стандартная неопределенность: 5,77 %
----------------------------	--

Согласно паспортных данных на прибор – пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности составляют  $\pm 10\%$  от показаний прибора в нормальных условиях при изменении температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур относительно нормальных условий. Поскольку измерение мощности дозы выполнялось при температуре  $30^{\circ}\text{C}$ , т.е. за пределами нормальных условий, необходимо учесть вклад от дополнительной погрешности. Так как никакой дополнительной информации о форме распределения не приводится, а дополнительная погрешность от температуры с равной вероятностью может появиться во всем диапазоне измерений, то принимаем распределение прямоугольным. Тогда относительная стандартная неопределенность от изменения температуры будет равна  $10/\sqrt{3} = 5,77\%$ .

Входная величина: $H_{03}$	Тип оценивания неопределенности: В Вид распределения: прямоугольный Интервал возможных значений: $\pm 3\%$ Значение оценки: 0 мкЗв/ч Относительная стандартная неопределенность: 0 %
----------------------------	--

Согласно паспортных данных на прибор – пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности составляют  $\pm 10\%$  от показаний прибора в нормальных условиях при изменении относительной влажности до 90 % от нормальных условий. Поскольку измерение МД выполнялось при влажности 70 %, т.е. в нормальных условиях, нет необходимости учитывать вклад от дополнительной погрешности в суммарную неопределенность измерения.

Входная величина: $H_{04}$	Тип оценивания неопределенности: В Вид распределения: прямоугольный Интервал возможных значений: $\pm 5\%$ Значение оценки: 0 мкЗв/ч Относительная стандартная неопределенность: 2,89 %
----------------------------	---

Согласно паспортных данных на прибор – пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности составляют  $\pm 5\%$  при изменении напряжения питания относительно名义альной величины 6 ( $+1,2; -0,4$ ) В. Поскольку измерение МД выполнялось на приборе с питанием от встроенного аккумулятора мы не можем контролировать величину напряжения, поэтому необходимо учесть вклад от дополнительной погрешности в суммарную неопределенность измерения. Так как никакой дополнительной информации о форме распределения не приводится, а дополнительная погрешность от изменения напряжения питания с равной вероятностью может появиться во всем диапазоне измерений, то принимаем распределение прямоугольным. Тогда относительная стандартная неопределенность от изменения напряжения питания будет равна  $5/\sqrt{3} = 2,89\%$ .

## 2. Анализ корреляций

Корреляций между входными величинами не обнаружено.

## 3. Бюджет неопределенности

Величина $X_i$	Оценка $x_i$ , мкЗв/ч	Относительная стандартная неопределенность $u(X_i)$ , %	Тип неопределенности	Распределение вероятностей
Инициируемая МД гамма излучения	0,12	7,5	A	нормальное
Поправка на основную погрешность радиометра-дозиметра	0	7,5	B	нормальное
Поправка на дополнительную погрешность измерения от температуры	0	5,77	B	прямоугольное
Поправка на дополнительную погрешность от изменения напряжения питания	0	2,89	B	прямоугольное

## 4. Расчет относительной суммарной стандартной неопределенности

$$u(\hat{H}) = \sqrt{7,5^2 + 7,5^2 + 5,77^2 + 2,89^2} = 12,4 \%$$

## 5. Расчет относительной расширенной неопределенности

Расчет сделан в предположении нормального закона распределения измеряемой величины и вероятности охвата Р = 95 %.

$$U(\hat{H}) = k \cdot u(\hat{H}) = 2 \cdot 12,4 = 24,8 \%$$

Расширенная неопределенность:

$$U(\hat{H}) = 0,12 \cdot 24,8 / 100 = 0,03 \text{ мкЗв/ч}$$

## 6. Представление конечного результата измерения

Оцененная МД гамма-излучения составляет  $(0,12 \pm 0,03)$  мкЗв/ч. Расширенная неопределенность измерения устанавливается как стандартная неопределенность измерения, умноженная на коэффициент охвата  $k = 2$ , который для нормального распределения соответствует вероятности охвата примерно 95%.



## **Библиография**

- [1] СТБ 2026-2010 Металлы черные вторичные. Общие технические условия.
- [2] Дозиметр-радиометр МКС-1117М. Руководство по эксплуатации
- [3] Дозиметр-радиометр МКС-АТ1125. Руководство по эксплуатации.
- [4] Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130. Руководство по эксплуатации.
- [5] Радиометр-дозиметр МКС-01 «Советник». Руководство по эксплуатации.
- [6] Прибор комбинированный РКС-107. Паспорт, инструкция по эксплуатации.



Лист 22 из 22